

Mitteilung der Ara

Infolge Ausfall der Ara St. Niklaus durch Murgang wird ein Teil des anfallenden Schlammes von St. Niklaus hier auf der Ara verarbeitet. Durch den Ablad und die Zwischenlagerung im offenem Regenklärbecken kann es zeitweise zu Geruchsemissionen kommen.

Wir bitten um Verständnis.